

Spare Part DCS BMB

วันที่นับ 21/11/62 ผู้นับ

นางสาวพิรญา แสนพรหม

ที่	รายการ	PR	G	ชั้น(นับจากล่าง)	แถว(นับจากซ้าย)	จำนวน	หน่วย	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	TBU810			2	1	1	EA	ABB	Socket ใส่ Module
	TU847	B	3	2	1	1	EA	ABB	Socket ใส่ Module
	TU811V1	J		1	1	1	EA	ABB	
2	AI830A RTD	C		2	1	1	EA	ABB	
	AI830A RTD	F	3	2	1	2	EA	ABB	
	AI830A RTD	E	3	2	1	1	EA	ABB	Fail 1 จาก U3 20/11/62
3	AI825	A		2	1	1	EA	ABB	No Status
	AI825	B	3	2	1	1	EA	ABB	No Status
	AI825	C	3	2	1	4	EA	ABB	
4	CI840A	B		2	1	3	EA	ABB	Fail 1/ No Status 2
	CI840A	C	3	2	1	2	EA	ABB	Fail 1
	CI840A	D	3	2	1	4	EA	ABB	Fail 3
	CI840A	E	3	2	1	2	EA	ABB	
5	Terminal Blocks			2	2	1	SET	-	
6	DI820/8 CH DI 120VAC	E		3	1	3	EA	ABB	No Status 2
	DI820/8 CH DI 120VAC	G	3	3	1	6	EA	ABB	No Status 2
7	DO820/8 CH DO 24-230V	E		3	1	2	EA	ABB	No Status 2
	DO820/8 CH DO 24-230V	F	3	3	1	1	EA	ABB	No Status 1
	DO820/8 CH DO 24-230V	G	3	3	1	2	EA	ABB	No Status 2
	DO820/8 CH DO 24-230V	H	3	3	1	1	EA	ABB	No Status 1
8	AO820/4 CH AO 20mA,10V	L	3	3	1	2	EA	ABB	
	AO820/4 CH AO 20mA,10V	J		3	1	5	EA	ABB	No Status 2
	AO820/4 CH AO 20mA,10V	K	3	3	1	2	EA	ABB	No Status 2
9	DP840/8 CH Pulse/Freq	E	3	3	1	2	EA	ABB	
	DP840/8 CH Pulse/Freq	B		3	1	3	EA	ABB	
10	DP820/2 CH Pulse/Freq		3	3	2	1	EA	ABB	
	DP820/2 CH Pulse/Freq	J	3	3	2	1	EA	ABB	
	DP820/2 CH Pulse/Freq	K	3	3	2	2	EA	ABB	
11	CI853K01/Lan Interface	G	3	3	2	1	EA	ABB	
12	CI854K01/Profibus DP Interface	F		4	1	1	EA	ABB	
	CI854K01/Profibus DP Interface	J	3	4	1	2	EA	ABB	
	CI854K01/Profibus DP Interface	L	3	4	1	1	EA	ABB	
13	CPM810/White Box			4	1	2	EA	ABB	
	CPM810/Blown Box			4	1	1	EA	ABB	
14	VPM810/White Box			4	1	2	EA	ABB	
	VPM810/Blown Box			4	1	3	EA	ABB	
15	PM866K01	C		4	2	1	EA	ABB	
	PM866K02	G	3	4	2	1	SET	ABB	
17	BC810K02	E		4	2	1	EA	ABB	
16	SD834	A		4	2	1	EA	ABB	
18	PP846A	A		4	2	1	EA	ABB	