

Spare Part DCS BMB

วันที่นับ 02/09/63 ผู้นับ นางสาวพีรญา แสนพรหม

ที่	รายการ	PR	G	จำนวน				หน่วย	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
				ของใหม่	Fail	ไม่ทราบสถานะ	รวม			
1	TBU810			1			3	EA	ABB	
	TU847	B	3	1				EA	ABB	
	TU811V1	J		1				EA	ABB	
2	AI830A RTD	C		1			4	EA	ABB	
	AI830A RTD	F	3	2				EA	ABB	
	AI830A RTD	E	3		1			EA	ABB	Fail จาก U3 20/11/62
3	AI825	A		0			2	EA	ABB	
	AI825	B	3	0				EA	ABB	
	AI825	C	3	2				EA	ABB	
4	CI840A	B			1	2	11	EA	ABB	
	CI840A	C	3	1	1			EA	ABB	
	CI840A	D	3	1	3			EA	ABB	
	CI840A	E	3	2				EA	ABB	
5	Terminal Blocks			1			1	SET	-	
6	DI820/8 CH DI 120VAC	E		1		2	9	EA	ABB	
	DI820/8 CH DI 120VAC	G	3	4		2		EA	ABB	
7	DO820/8 CH DO 24-230V	E				2	6	EA	ABB	
	DO820/8 CH DO 24-230V	F	3			1		EA	ABB	
	DO820/8 CH DO 24-230V	G	3	2				EA	ABB	
	DO820/8 CH DO 24-230V	H	3			1		EA	ABB	
8	AO820/4 CH AO 20mA,10V	L	3	2			9	EA	ABB	
	AO820/4 CH AO 20mA,10V	J		3		2		EA	ABB	
	AO820/4 CH AO 20mA,10V	K	3			2		EA	ABB	
9	DP840/8 CH Pulse/Freq	E	3	2			5	EA	ABB	
	DP840/8 CH Pulse/Freq	B		3				EA	ABB	
10	DP820/2 CH Pulse/Freq		3		1		5	EA	ABB	Fail แต่ OK แล้ว
	DP820/2 CH Pulse/Freq	J	3	1	1			EA	ABB	Fail แต่ OK แล้ว
	DP820/2 CH Pulse/Freq	K	3	2				EA	ABB	
11	CI853K01/Lan Interface	G	3			1	1	EA	ABB	
12	CI854K01/Profibus DP Interface	F		1			4	EA	ABB	
	CI854K01/Profibus DP Interface	J	3	1		1		EA	ABB	เปลี่ยนจาก U1 EN Room 18/03/63
	CI854K01/Profibus DP Interface	L	3	1				EA	ABB	
13	CPM810/White Box			1			1	EA	ABB	
	CPM810/Blown Box			0				EA	ABB	
14	VPM810/White Box			2			4	EA	ABB	
	VPM810/Blown Box			2				EA	ABB	
15	PM866K01	C		1			2	EA	ABB	
	PM866K02	G	3	1				SET	ABB	
17	BC810K02	E		1			1	EA	ABB	
16	SD834	A		1			1	EA	ABB	
18	PP846A	A		1			1	EA	ABB	